

Crochet de poids portable et/ou dynamomètre de chargement pour forces de traction




CARACTÉRISTIQUES:

- Crochet peseur portable et/ou dynamomètre de charge pour la mesure de forces de traction.
- Livré avec une valise pour faciliter le transport.
- Écran LCD rétro-éclairé avec 5 digits de 25 mm.
- Deux finitions de boîtier:
 - Pour crochets de 3000 et 5000 kg: aluminium.
 - Pour crochets de 10000 kg: Acier.
- Deux versions:
 - Version CHS M
Écran et clavier intégré sur le crochet.
Télécommande avec des touches de fonction.
Distance maximale de la télécommande: 15 m.
Alimentation de la télécommande: 2 piles type AAA (incluses).
 - Version CHS W
Écran et clavier intégré sur le crochet.
Radio-télécommande avec des touches de fonction et écran pour la visualisation du poids.
Distance maximale du radio télécommande: 50 m. en ligne droite.
Les manilles sont fournies avec le modèle CHS3000W et CHS5000W (en option pour le modèle CHS10000W).
Alimentation du télécommande: 4 piles type AA (incluses).
- Calibration à distance.
- Alimentation du crochet: 3 piles AA (incluses).
- Alarme d'indication de batterie.
- Unités: kg, lb, N, kN et t.
- En accord avec la directive de sécurité de machines 2006/42/CE.

FONCTIONS:

- Accumulation
- Zéro
- Tare
- Valeur crête
- Fonction de 2 seuils (basse et haute)



Dimensions (mm)	a	b	c	d	h	Ø
260280/260281	260	123	37	195	365	51
260282/260283	285	123	57	210	405	58
260278/260279	320	120	57	203	535	92

Code #	Type	Portée (kg)	Précision (g)	n Divisions	Dimensions emballage (mm)	Poids emballage (kg)
260280	M	3000	1000	3000	110x410x200	5,6
260282	M	5000	2000	2500	110x410x200	7,8
260278	M	10000	5000	2000	110x410x200	11,7
260281	W	3000	1000	3000	130x465x340	7,1
260283	W	5000	2000	2500	130x465x340	9,3
260279	W	10000	5000	2000	130x465x340	13,2

Accessoires

Code #	Description des accessoires
271063	Manielles CHS-300 10T
271064	Manielles CHS-300 5T
271065	Manielles CHS-300 3T

